




Adaptor de sudare pentru senzori de proces

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 port de scurgere (4x)
2 Cantă etanșare



Aplicatie

Execuție	pentru tevi, cu port de scurgere
Rezistență la presiune [bar]	50
Nota legata de rezistenta la presiune	pentru legătură senzor - adaptor

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	168,7
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)

E43412



Adaptor de sudare pentru senzori de proces

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 29 mm
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.